Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

SIFRAP - Sistema Informativo Fenomeni Franosi in Piemonte

Codice frana: 001-70214-00

Comune di Cavagnolo - Località: Borgata Montechiaro

Frane

- n.d.
- Crollo/Ribaltamento
- Scivolamento rotazionale/traslativo
- Colamento lento
- Colamento rapido
- Complesso
- n.d.
- Crollo/Ribaltamento
- Colamento rapido
- Complesso
- n.d.
- Crollo/Ribaltamento
- Scivolamento rotazionale/traslativo
- Espansione
- Colamento lento
- Colamento rapido
- Sprofondamento

- Complesso
- DGPV
- crolli/ribaltamenti diffusi
- sprofondamenti diffusi
- frane superficiali diffuse
- Settore CARG
- stabilizzato/relitto
- attivo
- quiescente

Elementi Morfologici

- n.d.
- ▲ Blocco mobilizzato per caduta massi
- ▲ Elemento lapideo di dimensioni rilevanti
- ▲ Emergenza idrica
- ★ Punto di assorbimento idrico
- ★ Settore con indizi/ fenomeni di instabilità
- ★ Settore interessato da ruscellamento concentrato
- ↘ Soliflusso/soil creep
- n.d.
- Depressione allungata
- Frattura/Tincea
- Margine di frattura/trincea
- Contropendenza
- ▲ Orlo di scarpata principale
- ▲ Orlo di scarpata secondaria
- ▲ Orlo di scarpata antropica
- ▲ Orlo di scarpata di erosione fluviale
- Incisione troncata
- Lineamento morfostrutturale a grande scala
- Sovrascorrimento
- Limite di accumulo secondario
- Limite di frana certo
- Limite di frana incerto
- Direzione di transito dei blocchi

- Cordone morenico
- Scaricatore glaciale
- Ondulazione
- Paleovalve
- n.d.
- Settore con indizi/ fenomeni di instabilità
- Settore con ondulazioni
- Campo di detrito
- Depressione chiusa
- Accumulo detritico alla base del versante
- Substrato affiorante
- Settore interessato da ruscellamento diffuso/concentrato
- Scarpata
- Zona a monte del coronamento
- Settore interessato da erosione accelerata
- Soliflusso/soil creep
- Zolla relitta di pianare

Dati Interferometrici

- < 10
- -10 - -5
- -5 - -3
- -3 - -2
- -2 - -2
- 2 - 3
- 3 - 5
- > 5

Interventi

- ▲ puntuali
- lineari

Danni

- ▲ puntuali
- lineari

Dati interferometrici ERS periodo 1992-2001

Aggiornamento: 10/2018 Scala: 1: 10000

SIFRAP - Sistema Informativo Fenomeni Franosi in Piemonte

Codice frana: 001-70214-00

Comune di Cavagnolo - Località: Borgata Montechiaro

Confronto con il quadro normativo (SIFRAP - PAI)

PAI

Dissesti Puntuali

- Frana attiva
- Frana quiescente
- Frana stabilizzata

Dissesti perimetrati

- ▭ Frana attiva
- ▭ Frana quiescente
- ▭ frana Stabilizzata

SIFRAP

- n.d.
- Crollo/Ribaltamento
- Scivolamento rotazionale/traslativo
- Espansione
- Colamento lento
- Colamento rapido
- Sprofondamento
- Complesso
- DGPV
- ▭ Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi
- ▭ Aree soggette a sprofondamenti diffusi
- ▭ Aree soggette a frane superficiali diffuse
- ▭ Settore CARG

Stato Attività

- ▭ stabilizzato/relitto
- ▭ attivo
- ▭ quiescente

Aggiornamento: 10/2018

Scala: 1: 10000

Corografia con ubicazione degli strumenti del sistema di monitoraggio

Strumentazione

- Caposaldo GPS
- Caposaldo topografico convenzionale
- Distometro a nastro
- Distometro laser
- Estensimetro a filo
- Inclinometro
- Misuratore di giunti
- Piezometro
- Spia fessurimetrica

Frane

- n.d.
- Crollo/Ribaltamento
- Scivolamento rotazionale/traslativo
- Espansione
- Colamento lento
- Colamento rapido
- Sprofondamento
- Complesso
- DGPV
- Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi
- Aree soggette a sprofondamenti diffusi
- Aree soggette a frane superficiali diffuse
- Settore CARG

Stato Attività

- stabilizzato/relitto
- attivo
- quiescente

SIFraP Sistema Informativo Frane in Piemonte

Scheda riassuntiva delle informazioni contenute nel Sistema Informativo Geologico di Arpa Piemonte relative a dissesti di versante

IDFrana: **001-70214-00**

GENERALITA'

Livello di approfondimento	1° ☐ si ☒ 2° ☐ si ☒ 3° ☐ no	Provincia	<input type="text" value="Torino"/>
Data ultimo aggiornamento	<input type="text" value="2016-04-07"/>	Comune	<input type="text" value="Cavagnolo"/>
Sezione CTR	<input type="text" value="157010"/>	Toponimo	<input type="text" value="Borgata Montechiaro"/>
Foglio 100k	<input type="text" value="57 - VERCELLI"/>		

MORFOMETRIA FRANA

Dati generali

Quota corona Qc (m)	230	Azimut movim. α (°)	160
Quota unghia Qt (m)	180	Area totale A (m ²)	60'500
Lungh. orizz. Lo (m)	380	Larghezza La (m)	220
Dislivello H (m)	50	Volume massa sp. (m ³)	240'000
Pendenza β (°)	7.5	Profondità sup. sciv. Dr (m)	8

POSIZIONE FRANA SUL VERSANTE

* Testata

* Unghia

☐	In cresta	☐
☒	Parte alta del versante	☐
☐	Parte media del versante	☐
☐	Parte bassa del versante	☐
☐	Fondovalle	☒

DESCRIZIONE GENERALE DEL FENOMENO

Il fenomeno, nel suo lento scivolamento verso valle interessa la S. P. 106 per Scallaro che ripetutamente è soggetta a lesioni ed avvallamenti. Il dissesto attualmente ha il limite superiore posto ad una distanza di circa 180 m a monte della S.P. e si estende verso il fondovalle per altri 150 m, interessando un fabbricato di civile abitazione posto nelle immediate vicinanze della strada (Fonte:232891)

DESCRIZIONE MOVIMENTO

Fenomeno di colamento lento in terreni prevalentemente argillosi.

Il fenomeno si muove su un piano inclinato di circa 10°, anche se non si può parlare di una superficie di scorrimento unica e ben delimitata ma piuttosto di una coltre di materiale eluvio-colluviale di alterazione del substrato (Fonte: 232891)

Il fattore che influenza maggiormente il movimento franoso è da imputarsi alla completa imbibizione di acqua dello spessore alterato. L'acqua, penetrando nel terreno, ha provocato un innalzamento della superficie piezometrica, cioè un aumento delle pressioni neutre che ha avuto come conseguenza una diminuzione della resistenza al taglio del terreno.

L'attuale movimento franoso in atto non è altro che una riattivazione di un vecchio movimento franoso avvenuto in passato che ha interessato tutta l'area in oggetto (Fonte: 232891)

DESCRIZIONE GEOMORFOLOGICA

La zona in esame e quelle limitrofe presentano un aspetto tipico dei terreni argillosi collinari: sommità arrotondate con pendii a volte dolci a volte aspri, più o meno incisi dalle acque di ruscellamento principalmente nelle zone in avanzata fase di degradazione. In particolare, l'area è situata in un versante rivolto a Sud-Sud Est, degradante dalla quota di m 230 alla quota di m 180 s.l.m. con una pendenza media del 18% circa, quindi non eccessivamente ripido e senza brusche rotture di pendio. ad eccezione della zona interessata dal movimento franoso. L'area franosa è interessata da brusche rotture di pendio che determinano contropendenze, rigonfiamenti e ristagni d'acqua (Fonte: 232891).

NOTE

Frana monitorata da Arpa Piemonte dal 1992.

INTERFEROMETRIA SATELLITARE

Analisi SAR: Dati ARPA ERS (1993-2001) - RADARSAT (2003-2009); Dati PST ERS (1992-2000) - ENVISAT (2003-2010)

dataset	velocità di spostamento lungo LOS			n° PS/DS	n° PS	PS/DS in movimento	ratio
	minima	massima	media				
ers_desce	0.74	0.84	0.77	0	4	0	0
pst_envistat_asce	0.61	1.43	0.99	0	4	0	0
pst_ers_asce	-1.52	0.15	-0.77	0	3	0	0
pst_ers_desce	-2.47	0.48	-0.53	0	3	1	33.3

SISTEMA DI MONITORAGGIO (RERCOMF)

Inclinometro 3

Descrizione:

Il sito è strumentato dal 1992 mediante 3 colonne inclinometriche che raggiungono profondità comprese tra 18 e 25m. Lo strumento I6CAVA1, posto immediatamente a valle della S.P. 106 ha evidenziato un movimento alla profondità di circa -2,5 dal p.c. Le velocità registrate risultano costanti nel tempo e corrispondono a circa 9.5 mm/y. Tuttavia la risultante per punti alla quota di movimento (-2,5 metri) ha registrato 70 mm di spostamento in oltre 20 anni di letture, ovvero dal 1992 al 2014, anno in cui lo strumento è stato tranciato dal movimento. Gli altri due strumenti non hanno mai registrato movimenti significativi (ultime letture 2016).

I dati SAR non evidenziano movimenti significativi, ad esclusione di un riflettore (dataset ERS discendente) posto in prossimità dello strumento I6CAVA2 che registra valori di allontanamento lungo la LOS di poco superiori a 2 mm/y. Gli ultimi dati Cosmoskymed (2010-2014) non evidenziano movimenti lungo la LOS neanche nel settore considerato attivo.

INTERVENTI

Il sistema di drenaggio è costituito da un sistema di trincee drenanti per la raccolta e l'allontanamento delle acque sotterranee realizzato a fine anni 80.

IDROGEOLOGIA

Nella zona appare ben regolato il rapido deflusso delle acque di superficie poiché il versante è interamente interessato da lavorazioni agricole e non vi sono segni di abbandono. Non risulta che vi siano falde acquifere degne di nota nel sottosuolo, ad eccezione della falda freatica prevalentemente stagionale che si forma nella parte più superficiale alterata del substrato (Fonte: 232891).

A seguito di una campagna piezometrica effettuata nel periodo invernale primaverile del 1982 si è riscontrato che il livello freatico coincide con il piano campagna e che la falda è governata principalmente da una alimentazione a carattere precipitazionale escludendo significativi apporti sotterranei vista l'entità del bacino a monte.

BIBLIOGRAFIA

Tipo	Codice	TITOLO / AUTORI	ANNO
Studio	232891	Comune di Cavagnolo - Indagine geotecnica e soluzioni progettuali sul movimento franoso interessante la SP 106 di Scallaro dal Km 0+500 al Km 0+600 Giuseppe Ben, Andrea Lazzari	1982

Scheda riassuntiva delle informazioni contenute nel Sistema Informativo Geologico
di Arpa Piemonte relative a dissesti di versante

ALLEGATI FOTOGRAFICI

IDFRANA: 001-70214-00

Immagine 01 - Lesioni su muretti perimetrali della casa coinvolta dal movimento (foto aprile 2016)

Immagine 02 - Lesioni su edificio coinvolto dalla frana (foto aprile 2016)

Immagine 03 - Lesioni su muretti perimetrali della casa coinvolta dal movimento (foto aprile 2016)

Immagine 04 - Lesioni pavimentazione antistante edificio coinvolto dalla frana (foto aprile 2016)

Immagine 05 - Settore inferiore della frana a moderata pendenza ma con presenza di lobi di materiale rimobilizzato (foro aprile 2016)

Immagine 06 - Particolare di un settore superiore della frana soggetto a movimento (foto aprile 2016)