

Comune di Cavagnolo

Città Metropolitana di Torino

Verbale di sopralluogo lavori

Il giorno sette del mese di dicembre dell'anno duemilaventuno, a seguito di segnalazione formulata dal personale della Cooperativa "Maia" gestori del Centro Culturale ex Asilo C. Martini sito in Via Don Bosco n. 18, pervenuta verbalmente, relativa a: "Persiane instabili, con possibilità di caduta e pericolose per il pubblico transito e per i fruitori dell'immobile", è stato effettuato un sopralluogo presso:

LUOGO: Centro Culturale Cesare Martini - Via Don Bosco n. 18.

PRESENTI: Tecnico Comunale Calzavara geom. Claudio e Collaboratore Tecnico Bonfante Ettore.

PROBLEMATICHE RICONTRATE:

Instabilità di alcuni cardini di sostegno delle persiane delle n. 64 porte/finestre dell'immobile con effettivo pericolo per il pubblico transito al di sotto delle stesse.

INTERVENTI NECESSARI per la soluzione:

Sostituzione dei cardini di sostegno con poca presa sulla struttura, praticamente attaccati al solo intonaco, posizionandone di nuovi a tassello trasversalmente all'interno della struttura.

MOTIVAZIONI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO:

urgente per possibile rischio di caduta delle persiane sul pubblico transito e agli stessi fruitori della struttura.

STIMA DELL' INTERVENTO, SALVO IMPREVISTI NON RICONOSCIBILI ORA: €. 4.292,55 oltre iva

TEMPO DI INTERVENTO: gg. 2 naturali successivi e continui con noleggio di piattaforma aerea.

IL TECNICO

.....

Cavagnolo, 15/12/2021